3.3.3. Modernizações Sugeridas

- Instalação de cavalete de içamento de cabo junto à plataforma de trabalho




Figura 8 - Cabeceira Torre

Engº Indl. Mecânico
Eli João Venturini
CREA/RS 063150D
CPF 282264020/34