3.5. CADEIRAS

3.5.1. Problemas Identificados

- Descascamento da pintura
- Corrosão da estrutura
- Apodrecimento da madeira de encosto e assentos
- Cadeiras com falta de parte dos encostos e assentos



Figura 10 - Cadeiras

3.5.2. Intervenções Necessárias

- Remoção das cadeiras
- Reforma das cadeiras incluindo:
- Lixação da pintura antiga
- Remoção dos pontos de ferrugem
- Substituição de estruturas comprometidas
- Substituição dos assentos e encostos de madeira
- Repintura com fundo anticorrosivo e esmalte industrial de acabamento
- Reinstalação das cadeiras

Engº Indl. Mecânico
Eli João Venturini
CREA/RS 083150D
CPF 28220402034